


内 容：

■発生事象

2025 年 9 月に Apple Inc.によりリリースされた「iPadOS 26」を搭載した一部端末において、「ポケットエコーmiruco CL5」アプリを使用時にプリセットや TGC の変更ができないという事象が確認されております。具体的には、プリセットや TGC のボタンを押しても反応せず、プリセット一覧画面や TGC 調整画面が表示されません。

■原因

「iPadOS 26」で追加された仕様変更により、iPad のステータスバー（時間や日付を表示しているバー）がアプリの上部に重なり、操作できないようになっていることが原因です。



事象：

アプリ上部のステータスバーのボタンが反応しない

原因：

「iPadOS 26」で追加された仕様変更により、iPad のステータスバー（時間や日付を表示しているバー）がアプリの上部に重なり、操作できないようになっている

■対応方法

以下の手順で操作が可能になります

対応方法

①「設定」→「マルチタスクとジェスチャ」を選択



「マルチタスクとジェスチャ」を選択

②「マルチタスクとジェスチャ」にて「ウィンドウ表示アプリ」を選択



「ウィンドウ表示アプリ」を選択

③設定を閉じ、「ポケットエコーmiruco CL5」アプリ（WirelessUSG）を起動

④画面右下の「ノ」アイコンを画面中央に向かってスライドさせ、アプリ画面を縮小

ステータスバーに
かからない位置に
調整



画面右下の「ノ」アイコンを
画面中央に向かってスライド
→アプリ画面を縮小

